

Lektion 4. Ranking:

Verfeinerung der Auswahl


New approaches to Materials Education - a course authored by Mike Ashby and David Cebon, Cambridge, UK, 2008



# Analyse der Gestaltvorgaben



### Ausdrücken der Gestaltvorgaben als Randbedingungen und Ziele





# Die CD-Hülle, und ein Ziel



### Gestaltvorgaben

- spritzgiessbar
- bessere Aufbewahrung und Schutz als PS-Hülle.
- ebenso durchsichtig wie PS
- umweltfreundlich
- So billig wie möglich!

### **Umwandlung**

**Funktion** 

**CD-Hülle** 

#### Randbed.

- 1. Kann spritzgegossen werden
- 2. Transparent
- 3. Bruchzähigkeit  $K_{lc} > K_{lc}(PS)$
- 4. Kann recycled werden

ZIEL

Minimierung der Materialkosten

Freie Variable

Wahl des Werkstoffs



## Erweitertes Ranking: Werkstofffaktoren bilden



### Das Vorgehen:

- 1. Identifiziere Funktion, Randbedingungen, Ziel und freie Variablen (Auflistung einfacher Randbedingungen für Selektion).
- 2. Formel zur Berechnung des Ziels -- Die "Performance-Rechnung".

Enthält die Formel eine freie Variable (abgesehen vom Material):

- Identifiziere die Randbedingungen, zur Einschränkung.
- Ersetze somit die freie Variable in der Performance-Formel.
- 3. Gewinne daraus die Kombination von Materialeigenschaften, die die Zielfunktion maximieren -- der Werkstofffaktor
- 4. Verwende diesen für das Ranking




# Beispiel 1: fester, leichter Zugstab



Fester Stab der Länge L und minimaler Masse



Zugstab



Randbed.

- Länge L ist vorgegeben
- keine plast. Verformung

Berechnung für RB des Querschnitts:

$$F/A < \sigma_y$$

(1)

m = Masse A = Fläche

L = Länge

 $\rho$  = Dichte

 $\sigma_v$ = Streckgrenze

Ziel

Minimiere Masse m:

$$m = A L \rho \qquad (2)$$

Freie Variablen

- Querschnittsfläche A
- Werkstoff

Eliminiere A in (2) durch Einsetzen von (1):

Zielfunktion m

 $m = F L \left(\frac{\rho}{\sigma_y}\right)$ 

Werkstoffe mit minimalem

 $\left[\frac{\rho}{\sigma_y}\right]$ 

(bzw. maximiere  $\sigma_y/\rho$ )




## Beispiel 2: Steifer und leichter Balken



**Funktion** 

Balken

Steifer Balken der Länge L und minimaler Masse



Randbed.

- Länge L vorgegeben
- Durchbiegung bei Kraft  $F < \delta_c$ Berechnung für RB von b:

$$\frac{FL^3}{CEI} = \frac{12FL^3}{CEb^4} < \delta_c \tag{1}$$

Ziel

Minimiere Masse m:

$$m = b^2 L \rho \qquad (2)$$

m = Masse

A = Querschnittsfläche

L = Länge

 $\rho$  = Dichte

E = Elastizitätsmodul

= Flächenträgheitsmoment

 $(I = b^4/12)$ 

C = konstant (hier, 48)

Freie Variablen


- Werkstoff
- Kantenlänge b

Eliminiere b in (2) durch Einsetzen von (1):

Zielfunktion m

$$m = \left(\frac{12FL^5}{C\delta c}\right)^{1/2} \left(\frac{\rho}{E^{1/2}}\right)$$
 Werkstoffe mit minimalem

### Werkstofffaktoren





# Entmystifizieren der Werkstofffaktoren



- Der Werkstofffaktor ist lediglich die Kombination der Materialeigenschaften, die in der Zielfunktion auftauchen (z.B.: Minimierung von Masse oder Kosten).
- Manchmal eine einzelne Eigenschaft


Manchmal eine Kombination

Beides sind Werkstofffaktoren

#### Beispiel:

**Ziel --**Minimierung der **Masse** 

Zielfunktion = Masse





# Optimale Auswahl mit Hilfe von Diagrammen





$$Index \quad M = \frac{\rho}{E^{1/2}}$$


Umstellung:

$$E = \rho^2/M^2$$

Logarithmierung:

$$Log E = 2 log \rho - 2 log M$$


Bereiche konstanten Faktors M sind in einem E-ρ-Diagramm Linien mit Anstieg 2





### Optimierte Auswahl durch Verwendung von Diagrammen







# Die Hauptpunkte



- Vier Schritte der Auswahl
  - 1. **Umwandlung**, Ermitteln von Zielen und Randbedingungen
  - 2. Screening, unter Nutzung der RB
  - 3. Ranking, unter Verwendung ermittelter Werkstofffaktoren

Notwendig für eine optimale Auswahl

4. **Dokumentation** der wichtigsten Werkstoffe

#### CES erlaubt

Selektion durch Verwendung von Limit stages, Graph stages und

### **Tree stages**

Ranking, durch Nutzung von Graph stages

Suche nach weiterführenden Informationen im Web-Portal.



# **Demo**





### Übung: Auswahl leichter und fester Werkstoffe (1)



**4.1** Der Werkstofffaktor zur Auswahl leichter, fester Werkstoffe ist

$$M = \sigma_y / \rho$$


wobei  $\sigma_y$  die Streckgrenze und  $\rho$  die Dichte ist.

- Erstelle ein Diagramm mit diesen beiden Eigenschaften als Achsen
- Füge eine Auswahllinie ein (Anstieg 1), um die Werkstoffe mit höchstem M zu finden.
- Füge eine Limit stage hinzu, um zusätzliche Randbedingungen zu erzeugen:

Dehngrenze > 10%

#### Ergebnisse:

- Aushärtbare Aluminium Knetlegierungen
- ✓ Nickelbasis-Superlegierungen
- ✓ Titanlegierungen
- Magnesium-Knetlegierungen





### Übung: Auswahl leichter und fester Werkstoffe (2)




**4.2** Wiederhole die Auswahl aus 4.1, verwende jedoch diesmal die erweiterte Einstellung, um ein Balkendiagramm mit Werkstofffaktor

$$M = \sigma_v / \rho$$


auf der Y-Achse zu erstellen.

■ Führe eine Rahmenauswahl durch, um die Werkstoffe mit höchstem M zu finden.



■ Füge eine Limit stage hinzu, um zusätzliche Randbedingungen zu erzeugen:

Dehngrenze > 10%





# Übung: Auswahl von Werkstoffen für Federn (1)



**4.3** Es wird ein Werkstoff für eine *Feder* gesucht, die Stossbeanspruchung und Verwendung in Süss- und Salzwasser standhält


#### Randbedingungen:

- Bruchzähigkeit > 15 MPa.m<sup>1/2</sup>
- Gute Haltbarkeit in Süss- und Salzwasser

#### Ziele:


Maximierung der gespeicherten elastischen Energie

Die besten Federwerkstoffe sind solche mit dem größten Wert des **Faktors** 



#### Erstelle ein Diagramm mit:

- Dehnung  $\epsilon$
- Elastizitätsmodul E auf der x-Achse
- **Streckgrenze**  $\sigma_{v}$ auf der y-Achse
- Überlagere eine Linie mit Anstieg 0.5 (entspricht zweiter Potenz)
- Wähle die Werkstoffe oberhalb dieser Linie
- Füge die anderen Randbed. mit Limit stage hinzu






# Übung: Auswahl von Werkstoffen für Federn (2)




- · Erstelle eine graphische Auswahl:
  - Nutze die Rahmenauswahl, um Werkstoffe mit hohen Werten des Faktors zu erhalten



Füge die anderen Randbedingungen unter Verwendung der Limit stage hinzu

#### Ergebnisse:

- ✓ GFK, Epoxidmatrix (isotrop)
- Nickelbasis-Superlegierungen
- ✓ Titanlegierungen





# **Ende der Lektion 4**

